



Granly Vandværk

Ådalsvej 3
9210 Aalborg SØ

Att.: Palle Frank

Registrernr.: T22709
Kundenr.: 88001
Ordrenr.: 831015
Prøvenr.: 23224731

Modt. dato: 2010.09.03

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Granly Vandværk
Ådalsvej 3, 9210 Aalborg SØ
Prøvested.....: **Granly Vandværk I/S. Forbruger - V02201200/4851001299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.09.03 kl. 09:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PCH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.09.03 kl. 23:12 - 2010.09.07

	Prøvenr.: 23224731	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Prøvemærke: Bavnevangen 26 køkken	Vejl.	Max.	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	110	Antal/ml	200		DS/EN/ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	15.8 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr. T18173

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg
- Finn Jelstrup, Ådalsvej 20, 9210 Aalborg SØ

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007


RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 
Kontaktperson
Kvalitetssikring

07. september 2010

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.